




موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران

شماره استاندار ایران

۹۶۰ - ۴



واژه ها و نمادهای آماری بخش دوم - واژه های نمونه گیری  
و کنترل فرآیندها  
چاپ سوم

## موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون  
میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی  
استاندارد اجباری اعلام نماید . وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

( تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی - انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا  
بردن کیفیت کالاهای داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارآفرینی صنایع در جهت  
خودکفایی کشور - ترویج استانداردهای ملی - نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری -  
کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب  
بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی  
کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حفظ از مصرف کنندگان و تولید  
کنندگان داخل و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمایی علمی و فنی تولید کنندگان ،  
توزيع کنندگان و مصرف کنندگان - مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید ، نگهداری ، بسته  
بندی و ترابری کالاهای مختلف - ترویج سیستم متریک و کالibrاسیون وسائل سنجش - آزمایش  
و تطبیق نمونه کالاهای استانداردهای مربوط ، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور  
گواهینامه های لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذاد راجرا وظایف خود را  
از آخرين پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای  
خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد .  
اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات  
و فروش داخلی و تامین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جویی در وقت و هزینه ها و در  
نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود .

از انتشارات :

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۶۱۸

نشانی تلگرافی : استاندارد - تهران

## تهریه کنسرس

کمیسیون تدوین استاندارد روش‌های کنترل کیفیت آماری

استاندارد راههای و نتارهای آماری

بخش دوم - راههای نوعه گیری و کنترل فرایند

سهمت - نهایندگی

رئیس سخن

دانشگاه علوم و مهندسی تحقیقات پژوهنامه ریزی

پاس پازگان

(دکتر احمد رامازانی ازه گیری آموزشی)

ادبیات

گروه صنعتی به بزر

امیر خانپور - غلهان

( فوق لیسانس شیمی )

بخشنامه دستی

برهانی - کیو مرک

( دکتر احمد رامازانی و سیستم ها )

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پورشیخ - شهرداد

( شیمیست )

وزارت معدن و فلزات

توفيقی - منوچهر

( مهندس معدن و مواد )

گروه صنعتی مینسو

رضیائی - عبد الرحیم

( لیسانس آثار )

دیپلم

کارشناس مسئول موسسه استاندارد و تحقیقات

نصرین مجیدی

ـ صنعتی ایران

( فوق لیسانس تکنولوژی مواد غذایی )

## پیشگفتار

استاندارد واژه ها و نمادهای آماری که بوسیله کمیسیون فنی تدوین استاندارد روش های انترل کیفیت تهییه و تدوین شده و در کمیسیون نهائی مادر موردن تائید قرار گرفته و در کمیسیون جلسه کمیته ملی مونخ ۲۸/۶/۲۳ تصویب گردید.

پس از تائید شورای عالی استاندارد و به استاندارد ماره یعنی (قانون موارد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صوب آذربایجان ۱۳۴۱) معنوان استاندارد ایران رسمی ایران منتشر میگردد.

برای حفظ همگام و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی صنایع و علوم استاندارد های ایران در مواقیع لزوم ویارفواصل معین موردن تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهاد ده برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد حاگرسد در زنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی عرضه موردن توجه واقع خواهد شد.

بنابراین برای مراجعته به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین جای تجدید نظر آنها استفاده نمود.

در تهییه این استاندارد سعی برآن بود است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حق العقد در میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد روشهای متداول در کشورهایی دیگر هماهنگی ایجاد شود.

لذا با بررسی امکانات و مهارت های موجود و اجرای آزمایش های لازم استاندارد حاصل شد  
با استفاده از مطابق ترتیبه گردید:

استاندارد هند وستان شماره ۱۱۷۱-۷۹۲۰ (Part 2) ۱۹۷۶

استاندارد سازمان بین المللی استاندارد شماره ۱۱۷۷-۲۵۲۴ ۱۹۷۷-۳۵۳۴ ISO

واژه نامه ستاد انقلاب فرهنگی

## استاندارد واژه‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت

### واژه‌های نمادهای آماری

بخش دوم - واژه‌های مورد استفاده در نمونه‌گیری و کنترل فرآیند

#### ۱ - هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد (بخش دوم) واژه‌های متعدد و نصاره‌هایی را که در نمونه‌گیری و کنترل فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد، همراه با تعاریف آن‌ها شرح می‌دهد.  
امن واژه‌های سهولت مراجعته شرح زیر را می‌شوند:

الف - واژه‌های عمومی مربوط به روش‌های نمونه‌گیری (به بند ۲ رجوع شود)

ب - واژه‌های عمومی مربوط به بازرسی نمونه‌ای (به بند ۳ رجوع شود)

پ - واژه‌های مربوط به نمودارهای کنترل (به بند ۴ رجوع شود)

۲ - واژه‌های عمومی مربوط به نمونه‌گیری

نمونه‌گیری Sampling نمونه‌گیری

نمونه‌گیری عبارت است از شیوه مورد استفاده در انتخاب یک نمونه.

نمونه Sample نمونه

نمونه عبارت است از یک یا چند قلم کالا و یا قسمی از یک جامعه به منظور بدست آوردن اطلاعات درباره کل جامعه، این اطلاعات به عنوان مبنای جهت تسعیم گیری در برداشت جامعه و یا فرآیند تولید اقلام جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واحد نمونه گیری Sampling Unit واحد نمونه گیری

بدنظر نمونه گیری، یک قلم کالا و یا در نمونه گیری چند مرحله‌ای: یک گروه از اقلام را که

برخا سمه انتخاب می شود واحد نمونه گیری گویند .

## Sampling with replacement

نوجوں گیری باجا یگذاری

三

روشی از نمونه‌گیری است که در آن هر قلم که انتخاب شده و مورد مشاهده قرار می‌گیرد قبل زایین که قلم ریگران انتخاب شود، به جامعه بازگردانده می‌شود. همان قلم ممکن است بارها در نمونه ظاهر شود.

### Sampling without replacement

نمودنگیری بدون جایگذاری

- 8 -

روشی از نمونه‌گیری است که در آن تمام اقلام نمونه فقط یک بار با ریابه طور متواتی وسی آنکه  
هم‌حالمه پاک‌گردانده شود و انتخاب می‌گردد.

### Simple random Sampling

نحوه‌گیری تعداد فی ساده

- 7 -

انتخاب ۱۰ قلم از جامعه‌ای را که دارای نیاز قلم است، به طور متفق که تمام ترکیبات عکس  
آن ۱۰ قلم را احتمال برا بربرگزیده شوند، یعنونه‌گیری تعداد فی سهاده  
گویند.

## Random Sampling

نمونه‌گیری تصادفی

-Y- 1

نحوه انتخاب اقلام از جامعه است که در آن شانس انتخاب هر قلم در نموده از قبل تعیین شده باشد.

### **Sub Sample**

شونه فرعی

一一三

نمونه های دست آمده از پیش نمونه گیری را که رآن تعداد اقلام انتخاب شده به قسمت های صاوی تقسیم شده و هر قسمت جداگانه آزمایش می شود را نمونه فرعی نامند . میانگین بدست آمده از نتایج آزمایش میانگین نمونه است . در این حالت تعداد اقلام انتخاب شده بضریب از تعداد نمونه های فرعی است .

### نمونه‌گیری دو تایی

-۹-۲

نمونه تکرارشده‌ای را که فقط شامل دو نمونه فرعی باشد نمونه دو تایی می‌نامند.

### نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده

-۱۰-۲

اگر از یک جامعه که به جامعه‌های فرعی تقسیم شده است (این جامعه‌های فرعی طبقه نامیده می‌شوند) به طور قابل نمونه‌گیری انجام گیرد که نسبت معینی از تعداد کل نمونه از هر یک از طبقه‌های مختلف انتخاب شود آنگاه این نمونه‌گیری را نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده می‌نامند.

### نمونه‌گیری سیستماتیک راپراوی

-۱۱-۲

اگر ۱ قلم در یک جامعه برنامه‌ای منظم، مرتب شده باشد (برای مثال به ترتیب تولید) و از آنها (مثلاً "برروی یک راپراوی شماره گذاری شده باشد)، در این صورت نمونه‌گیری سیستماتیک راپراوی از ۱ قلم هارت است از انتخاب که به ترتیب زیرشماره گذاری شده باشد:

$$h, \quad h+K, \quad h+2K, \dots, \quad h+(n-1)K$$

که در اینجا  $h$  و  $K$  اعداد درست‌اند و در رابطه زیر صدق می‌نمایند:

$$h+(n-1)K \leq N \leq h+nK$$

معمولًا از میان اولین  $K$  عدد درست به طور تصادفی انتخاب می‌شود.  
پارآوری - کلمه "راپراوی" را چنانچه ابهامی بوجود نیاوردن می‌توان حذف کرد.

### نمونه‌گیری خوشای

-۱۲-۲

یک روش نمونه‌گیری است که در آن جامعه به کوههای (خوشاهائی) از اقلام که در یک مجموعه به طور قابل خاص قرار می‌گیرند تقسیم شده است. یک نمونه از این خوشاههای به طور تصادفی انتخاب می‌شود و تمام اقلام تشکیل رهند آن را نمونه منظور می‌گیرند.

نمونه‌گیری چند مرحله‌ای - ۱۳-۲  
Multistage Sampling

نوعی از نمونه‌گیری است که نمونه طی چند مرحله مختلف انتخاب می‌گردد و واحد‌های فرعی نمونه‌گیری در هر مرحله از واحدهای بزرگتری که در مرحله قبلی انتخاب شده است برگزیده می‌شود.

نمونه اولیه - ۱۴-۲  
Primary Sample

در این نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، نمونه‌ای را که در راولین مرحله نمونه‌گیری انتخاب می‌شود نمونه اولیه می‌نماید (رجوع شود به بند ۱۳-۲).

نمونه ثانویه - ۱۵-۲  
Secondary Sample

در این نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، نمونه‌ای را که در دوین مرحله نمونه‌گیری انتخاب می‌شود نمونه ثانویه می‌نماید.

نمونه نهائی - ۱۶-۲  
Final Sample

در این نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، نمونه‌ای را که در آخرین مرحله نمونه‌گیری انتخاب می‌شود، نمونه نهائی می‌نماید (رجوع شود به بند ۱۳-۲).

کسر نمونه‌گیری - ۱۷-۲  
Sampling Fraction

نسبت حجم یک نمونه به حجم جامعه و یا جامعه فرعی را که نمونه از آن گرفته شده است کسر نمونه‌گیری می‌نماید.

برداشت اولیه<sup>۱</sup> - ۱۸-۲  
Increment

مقدار مواردی است که فقط برای یکباره از حجم وسیعی از مواد برداشته می‌شود.

مقدار آزمونی - ۱۹-۲  
Test Piece

ا- برای مفهوم این واژه در امارتیاضی ضرارف "نحو" به کاربرده شده است.

مقدار آزمونی قسمتی از هر برداشت اولیه و یا از هر نمونه است که برای آزمون انتخاب شده باشد.

ت. - ۱ نمونه فله، نمونه درشت Bulk Sample; Gross Sample  
انواعی، پاتنچی، انبرداشت های اولیه را گویند.

۲۱-۲ آماده کردن نمونه Sample Preparation

-۲۴- نمونه آزمایشگاهی، نمونه نهایی Laboratory Sample; Final Sample این نمونه از است که جمیعت یا نزدیک و پای آزمون در آزمایشگاه در رناظرگر نقدی شود.

نمونه آزمونی - ۲۳-۱ Test Sample نمونه آزمونی را که برای آزمایش آماده شده است. نمونه آزمونی می تواند:

۱-۲- بازرسی Inspection

فرآیند آندازه گرفتن، آزمایش کردن، آزمودن، سنجیدن وغیره به منظور مطابقه یک  
ماخذ کالا با مشایع مورد نظر را بازرسی می ناند.

کنترل کیفیت (نظرارت بر کیفیت) Quality Control ۲-۳  
 کنترل کیفیت مجموعه‌ای از عملیات (برنامه ریزی، هماهنگ واجرا) است که جهت نگهداری و تبیین کیفیت و تولید در سطح بسیار اقتصادی انجام می‌شود، به نحوی که رضایت

- مصرف کننده را برآورده کند .
- ۳-۲ - کنترل کیفیت آماری Statistical Quality Control  
 کاربرد کنترل کیفیت به استفاده از روشن های آماری مانند: شمودارهای کنترل و ریزنمای نمونه گیری را کنترل کیفیت آماری می نامند .
- ۴-۱ - بازرسی نمونهای Sampling Inspection  
 بازرسی نمونهای عبارت است از: بازرسی تعداد عدد و دی از یک محصول و یا مقدار محدود دی از مواد که بطور تصادفی از سه رفراند بر طبق یک روش نمونه گیری متفاوت انتخاب می شوند .
- ۵-۱ - بهر مورد بازرسی Inspection lot  
 بهر مورد بازرسی عبارت است از بازرسی مقدار معینی از اقلام، این اقلام توسط پرسنل تولید کننده، تحت شرایط پکنواخت تولید می شوند .
- ۶-۱ - بازرسی بهر، بازرسی پذیرش، بازرسی دریافت Lot inspection  
 هر بازرسی بهر را که برای تعیین کیفیت آن و اتخاذ اقدام مربوط به آن انجام گیرد بازرسی بهر می گویند .
- ۶-۲ - بازرسی دریافت Receiving inspection  
 بازرسی دریافت عبارت است از: بازرسی بهر که توسط خریدار بررسی بهر تحویل را در شده و یا آماده برای تحویل انجام می گیرد .
- ۶-۳ - بازرسی پذیرش Acceptance inspection  
 بازرسی پذیرش

بازرسی برای پذیرش همارت است از : تعیین این مطلب که آیا یک قلم کالای شدید  
شده و یا آناره پرای تحویل داشت و نمی توان پذیرفت یا خبر.

پارآوری - این اصطلاحات منحصر بفرد نبوده و اغلب بازرسی دریافت به عطفه ای  
بازرسی پذیرش نیزه کاری روی .

بازرسی نهائی Final Inspection ۷-۲

بازرسی بهر را که در انتهای خط تولید انجام می گیرد ، بازرسی نهائی می گویند .

Original inspection بازرسی نخستین ۸-۲

اصطلاح "نخستین" برای بهره های کاربردی می شود که برای نخستین بار مورد بازرسی  
قرار می گیرند تا بتوان این بهره های از نیازهایی که بازرسی مجدد می شوند تشخیص  
داد .

پارآوری - در عمل هنگامی که هر یک بیهوده می شود ممکن است تولید کنده مبارز باشد که  
این بیهود را بعد از ایجاد تغییراتی (بازرسی سرندي و یا اصلاح وغیره) بطبعتی بیهود  
کیفیت برای بازرسی مجدد ارسال دارد .

بازرسی صدر رصد Hundred percent inspection ۹-۲

همارت است از بازرسی تمام اقلام (واحدها) و یا کل مواردی که در یک دسته (چنین ... )  
وجود دارد .

بازرسی به روش وصف (کیفی) ۱۰-۴

روشی که در آن هر یک قلم کالا با توجه به اینکه مشخصه کیفی دارای حالت معمولی نباشد  
باشد ، در یکی از دروده معیوب یا سالم دسته بندی می شود .

بازرسی از طریق شمارش نقص Inspection by defect counting ۱۱-۳

با زرسن که در آن نقص ها پک قلم (واحد) یا چند قلم (واحد) کالا مشترک شود

- ۱۲-۲ با زرسن بهروش کمی **Inspection by Variables**

با زرسن که در آن مشخصه های کمی پک قلم کالا بایک وسیله اندازه گیری اندازه گرفته شده و بر حسب واحد های اندازه گیری بهان می گردد را با زرسن کمی نامند.

- ۱۳-۳ **Defect** نقص

هر نوع عدم تطابق مشخصات پک قلم کالا با شرایط مشخص شده را یک نقص نامند.

- ۱۴-۱ **Defective, defective item** معیوب (نقص دار)، قلم معیوب

هر قطعی که شامل پک یا چند نقص باشد پک قلم کالا معیوب نامیده می شود.

- ۱۵-۲ **Critical defect** نقص بحرانی

نقص موجود در یک محصول که بر طبق قیادت و تجربه، برای افرادی که از آن محصول استفاده می کنند، آن محصول را نگه می دارند و یا به آن تنکی می شوند احتملاً خطرناک بوده و یا وغبیت نا منی را برای آنها به وجود می آورد یا ممکن است از اجرای عملکرد پک قلم محصول عده نهایی جلوگیری کند، نقص بحرانی می نامند.

- ۱۶-۳ **Major defect** نقص عمدی

نقصی است متأثر با نقص بحرانی که محتملاً نقدانی را بوجود آورده و یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالا می مورد نظر را برای منظور خاص کاهشی دهد.

- ۱۷-۳ **Minor defect** نقص جزئی

نقص جزئی نقصی است که محتملاً امکان استفاده از کالا می مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میزانی است که در کاربرد آن کالا تأثیر چندانی ندارد.

Critical defective	معیوب بحرانی	۱۸-۲
یک قلم کالا لذکه را رای بک با چند نقص بحرانی باشد / معیوب بحرانی می نامند .		
قلم کالا ممکن است نقص های عده و جزئی نیز داشته باشد .		
Major defective	معیوب عده	۱۹-۳
یک قلم کالا لذکه بک با چند نقص عده داشته باشد / معیوب عده نامد ، این قلم کالا ممکن است نقص های جزئی نیز داشته باشد ولی نقص های بحرانی ندارد .		
Minor defective	معیوب جزئی	۲۰-۴
یک قلم کالا لذکه بک با چند نقص جزئی داشته باشد ، ولی نقص های بحرانی و عده نداشته باشد / معیوب جزئی می نامند .		
Mean number of defects per unit	میانگین تعداد نقص ها بر حسب واحد	۲۱-۵
میانگین تعداد نقص ها بر حسب واحد بر اساس تعداد نقص ها تقسیم می شود از واحد هایی که نقص هاد را نها شاهده شده باشد . اگر این نسبت را در ... اخرب کنیم میانگین تعداد نقص هادر ... واحد بدست می آید .		
Fraction defective, percent defective	نسبت معیوب ، درصد معیوب	۲۲-۶
چنانچه تعداد اقلام معیوب را به شکل اول اقسام / تقسیم کنیم نسبت معیوب بدشت می آید: چنانچه این کسر را در ... ضرب کنیم درصد معیوب بدست خواهد آمد .		
Sampling Plan	روزه نمونه گیری	۲۳-۷
روزه ای را که بر طبق آن یک با چند نمونه انتخاب می شود تا برآسان آن اطلاعات مسی را بدست آورد و در تصمیم گیری از آن استفاده شود ، روزه نمونه گیری نامند .		

۲۴-۱

### Single Sampling Plan

رویه نمونهگیری یکباره

(این رویه نوعی بازرسی نمونهای است که در آن تصمیم گیری برای رد یا قبول بدهی میسر  
برای این سه نوعی نمونهای است که یکباره انتخاب می شود .

۲۵-۲

### Double Sampling Plan

رویه نمونهگیری دوباره

این رویه نوعی بازرسی نمونهای است که در آن بازرس نمونه نخستین به تصمیم گیری  
در باره قبول بدهی، رد آن یا انتخاب نمونه دوم مشهی می شود، وقتی بازرس نمونه  
دوم لازم می شود براساس آن در باره قبول یا رد بدهی تصمیم گیری میشود .

۲۶-۳

### Multiple Sampling Plan

رویه نمونهگیری چندباری (چندگانه)

نمونه گیری چندباری ششوعی نمونه گیری است که عبارت است از: انتخاب  $k$  نمونه  
متالی که تصمیم گیری در باره انتخاب آن نمونه ( $k < 1$ ) بستگی به اطلاعات  
پذیرفته از  $k = 1$  (این نمونه قبلی دارد .

۲۷-۴

### Sequential Sampling Plan

رویه نمونهگیری دنبالهای

این رویه نوعی بازرسی نمونهای است که در آن اقلام موجود را به ریک به یک (یا  
گروه به گروه) بازرس می شوند و اتخاذ تصمیم در رابطه که بهر یزد بر قدره باره شود  
و یا بازرس ادامه باید، براساس شواهدی است که بعد از بازرس هر قلم (یا هر  
گروه) حاصل می شود، اما حجم نمونهای که باید انتخاب شود از قلی تعدادی نگردد پسند  
است .

۲۸-۵

### Curtailed inspection

بازرسی کوتاه شده

در مورد نمونهگیری یکباره، دوباره و چندباری به محض آینکه تصمیم گیری برای

(رد پا قبول) انجام گرفت با زوسی متوقف می شود .

در مورد نمونه‌گیری دنهالهای، پس از بازرسی تعداد نمونه‌ای که از قبل تعیین شده است حتی اگر تصمیم به قبول یاردا تخاذ نشده باشد، بازرسی متوقف می‌شود. در این حالت این تصمیم بر طبق قاعده دیگری که از پیش تعیین شده است اتخاذ می‌شود.

Acceptance Sampling Plan رویه نمونهگیری برای پذیرش - ۳۹ -

پنک رویه نمودن که برای تعیین پذیرش یا رد پذیرش بسیاره کارمند رود.

## Continuous Sampling Plan روش نمونه گیری پیوسته

یک رویه نمونه‌گیری است که متناسب با شرایط خاص تولید پیوسته به کارهای روزانه است.

روشه نمونهگیری زنجیره‌ای -۲۱-۳ Chain Sampling Plan

رویه نمونه‌گیری زنجیره‌ای در نمونه‌گیری پذیرش رویه‌ای است که در آن معیارهای قبول یار دارد و مورد نتایج نمونه‌گیری تجمعی برای بهرجاری و سهریابه‌رها بلافصل قبل از آن به کار می‌رود.

Acceptance پذیرش -۲۲-

پذیرفتن یک بهره همان شکلی که عرضه می شود .

Rejection  -TT-T

نیز پرستن یک بهمنه هطن شکلی که غرغمه می شود .

حد اکثر تعداد مجا را قلام معیوب (یا شماره نقص‌ها) و رسمونه (نمونه‌ها) ب--- رای

پذیرش بسیار را عدد پذیرش می نامند .

Rejection number

- ۳۵ - عدد رد

حداقل تعداد اقلام معیوب (یا شماره نقص‌ها) در نمونه (نمونه‌ها) برای رد بسیار  
عدد رد می نامند .

Probability of Acceptance

- ۳۶ -

این احتمال را که یک بسیاری کیفیت مفروض توسط یک رویه نمونه‌گیری مفروض پذیرفته شود  
احتمال پذیرش آن بسیاری گویند .

Probability of Rejection

- ۳۷ - احتمال رد

این احتمال را که یک بسیاری کیفیت مفروض توسط یک رویه نمونه‌گیری مفروض رد شود  
احتمال رد آن بسیاری گویند .

Operating Characteristic Curve (O.C.C)

- ۳۸ - منحنی مشخصه عملکردی  
این منحنی درصد بسیارهای رانشان می ردد که به ازای درصد متغیر اقلام معیوب نر  
آنها (تعداد نقص‌های راره . . . قلم) انتظار می رود مورد قبول واقع شوند . (به هم‌ارت  
دیگر منحنی که برای یک رویه نمونه‌گیری مفروض، احتمال پذیرش یک بسیاری عباده  
تابعی از کیفیت واقعی آن نشان دهد ) .

Process Average

- ۳۹ - متوسط فرآیند

متوسط درصد معیوب محصولاتی (تعداد نقص‌های راره . . . قلم کالا) را که توسط  
تولید کننده در معرض نخستین بازرسی قرار داده می شود متوسط فرآیند گویند .

(LTPD)

- ۴۰ - کیفیت حدی ( LQ ) ، درصد رواهاری معیوب بسیار

Limiting quality (LQ); Lot tolerance Percent defective  
(LTPD)

درینک رویه نمونه‌گیری کیفیت حاصل است از سطح کفیتی  
که به پذیرش مشخص منوط می‌شود. این مشخصه کمی حدی یا کم بهر  
ایمت که مصرف گنده به آمد اینکه چنین بهری با اختصار خیلی کم تولید شود آن را  
من پذیرم. وقتی که این مشخصه بر حسب درصد معیوب یاتعداد نقص‌هار، ۰.۱ قلم  
کالا بیان شود می‌توان آن را درصد معیوب رواهاری بهر (LTPD) نامید که  
اختلال پذیرش آن بطورقراردادی ۱٪ در نظر گرفته می‌شود.

سطح کیفیت قابل پذیرش - (۱-۲) Acceptance Quality level ( AQL ) هنگام بازرسی نمونه‌ای حد اکثر رصد معیوب یا تعداد نقص‌های دارد. ( قلم کالا ) را که می‌توان به عنوان متوسط رسانایت‌بخش فرآیند تولید پذیرفت، سطح کیفیت قابل پذیرش نامند.

پار آوری - واقعیت که یک مصرف‌کننده مطدا رخا می‌باشد AQL را تعیین می‌کنند و اینرا اول برای تولید کننده مشخص می‌کند که برویه نمونه‌گیری موقب‌پذیرش او ( مصرف‌کننده ) اکثربت بهره‌هاش را که تولید کننده عرضه می‌کند می‌پذیرد مشروط براینکه سطح متوسط فرآیند در رصد معیوب ( یا تعداد نقص‌های دارد. ( قلم کالا ) در این بهره‌ها پیشتر از مقدار تعیین شده AQL نباشد، اینا براین AQL یک مقدار تعیین شده از رصد معیوب است ( یا تعداد نقص‌های دارد. ( قلم کالا ) که مصرف‌کننده تعیین می‌کند و پیشتر اوقات پذیرفته خواهد شد.

ریسک تولیدکننده - ۱۲-۳ Producer's risk ریسک (بیم) نهاد بر قاعده بهره‌هایی که کیفیتی برابر با AQL مشخص شده را از این ریسک تولیدکننده نامند.

ریسک نهاد برقتن بهرهایی ... بی بهتراز AQL از ریسک تعیین شده تولید کنند  
کمتر خواهد بود .

#### Risk of consumer's risk

ریسک (بیسم) نهاد برقتن بهرهایی که کیفیتی برابر با LTPD مشخص شده را دارد  
ریسک مصرف کنند نامند . ریسک پذیرفتن بهرهایی با کیفیتی بدتر از LTPD از  
ریسک تعیین شده مصرف کنند کمتر خواهد بود .

#### - ۴۴-۳ نقطه بی نظاوی ، نقطه کنترل (منحنی ۰.۰)

##### Indifference Point-Point of Control (of 0.0 curve)

نقطه منحنی مشخصه علکرد را که با احتمال پذیرش ورد مساوی با ۵٪ . متناظراست  
نقطه بی نظاوی نامند .

Average out going quality (AOQ) متوسط کیفیت خروجی - ۴۵  
متوسط کیفیت (که بعارت است از : متوسط درصد اقلام معیوب یا تعداد نقص ها  
در ... (قلم کالا) محصولات خروجی را عم از برهای پذیرفته شده بهرهای  
رد شده که با زرسن صدر رصد گردیده و تطام کالاهای معیوب با کالاهای بی نقص  
تعویض گردیده اند را متوسط کیفیت خروجی نامند .

Average out going quality limit (AOQL) حد متوسط کیفیت خروجی - ۴۶  
پس از آنکه همه برهای رد شده سرنده شدند و اقلام معیوب یافته شده در آنها  
جاگذاری شدند ، حد اکثر متوسط درصد اقلام معیوب (یا تعداد نقص هزار  
... (قلم کالا) را در رموار خارج شده حد متوسط کیفیت خروجی می نامند . (یعنی

حد اکثر (AOQ)

**٤٧-۲ سطح بازرسی Inspection level**

مشخصه یک رویه نمونه گیری را که پیش از انتخاب شده و حجم نمونه (نمونه ها) را به حجم بپردازیم می دهد ، سطح بازرسی گویند .

**٤٨-۲ بازرسی نرمال Normal inspection**

این بازرسی وقتی به کار می رود که دلیلی موجود نباشد که سطح کیفیت تولید با سطحی که برای آن تعیین گردیده است اختلاف را نداشته باشد ،

**٤٩-۲ بازرسی کاهشی باقته Reduced inspection**

بازرسی که وقت آن از بازرسی نرمال (بهنجار) کمتر است و وقتی به کار می رود که شایع بازرسی تعدادی از هر چهار یا پانزگان است که سطح کیفیت تولید بالا است .

**٥٠-۲ بازرسی تشدیدی Tightened inspection**

بازرسی که وقت آن از بازرسی نرمال (بهنجار) بیشتر است و وقتی به کار می رود که شایع بازرسی تعدادی از هر چهار یا پانزگان است که سطح کیفیت تولید بالین است .

**٥١-۲ تعداد متوسط نمونه Average Sample number**

تعداد متوسط واحد های نمونه بازرسی شده در بهترین روش ممکن می تواند برابر باشد با تعداد مورد نظر را تعداد متوسط نمونه نامند . این تعداد به سطح کیفیت واقعی بخوبی مورد بازرسی بستگی دارد .

۳- اصطلاحات مربوط به تعداد از های کنترل

**٥-۱ علت قابل تشخیص Assignable Cause**

علت تغییرات منظم را که می سیله روش های آماری قابل شناسایی است، علت قابل تشخیص می نامند .

Process under control	فرآیند تحت کنترل	-۲-۱
	فرآیندی را که میانگین و تغییر نماینده آن باشد ارائه دهد ، فرآیند تحت کنترل می گویند .	
Subgroup	زیرگروه	-۲-۲
	اگر مجموعه بزرگی از مشاهدات حاصل از آن را که روزگاری را به . چند قسم تقسیم کنیم ، هر یک از این قسم های فری را یک زیرگروه می نامند . به بیان دیگر ، زیرگروه عبارت است از زاده های بدست آمده از یکی از مجموعه های معونه های انتخاب شده از یک پسا چند جامعه .	
Rational Subgroup	زیرگروه های منطقی	-۴-۴
	زیرگروه هایی را که تغییرات داخل آنها ممکن است به دلایل مهندسی تنها بواسطه علت های غیرقابل تشخیص رخ رهبر در حالی که تغییرات میان آنها زیرگروه های متحفظاً بواسطه غلط های قابل تشخیص رخ نمی شوند زیرگروه های منطقی نامند ( در مباحث اصلی در روش نمودار کنترل تقسیم بندی داروهای بازرسی به زیرگروه های منطقی است . )	
Statistical Measure	شاخص آماری	-۵-۴
	تابع ریاضی مجموعه ای از اعداد و یا مشاهدات را شاخص آماری گویند . شاخص های آماری متداول عبارتند از میانگین حسابی یا متوسط ، انحراف معیار ، حدود تغییرات ( برای متغیرهای کم ) و فراوانی نسبی ( برای متغیرهای وسیع )	
Control Chart	نمودار کنترل	-۶-۴
	نموداری را که بررسی آن خسته و مورد نظر رسم شده و مقادیر پره آماره محاسبه شده را زیونه های متالی یک تولید نموده بررسی آن رسم شده باشند نمودار کنترل نامند .	

نودارکنترل برای بررسی ... یا می‌توان فرایندی را تحت کنترل تلقی کرد یا نه ، مورد استفاده قرار می‌گیرد . بر حسب آماره‌های مورد استفاده (میانگین ، حد و دستگیرات درصد افلام معیوب وغیره) نوع نودارهای کنترل تعیین می‌شود .

Cumulative Sum chart , cusum chart نودار مجموع تجمعی -۷-

نودارکنترلی که مقادیر آماره مورد نظر برای مجموعه‌ای از نمونه‌ها متوالی محاسبه شده و بر روی آن رسم می‌شوند . در این نودار عرض هر نقطه رسم شده نشان‌دهنده عرض نقطه‌ای است که بلانفوله قبل از آن می‌آید با عنوان مقداری از آماره که مربوط به آخرین نمونه است .

حدود کنترل بالائی و پائینی -۸-

در این نودارکنترل وقتی که فرآیند تولید تحت کنترل باشد ، حد کنترل بالائی (یا پائینی) (عبارت است از حدی که مقادیر آماره مورد نظریه احتمال خیلی زیاد در زیر (بالای) یا بین این دو حد قرار می‌گیرد . وقتی که مقدار آماره محاسبه شده از این نوع در بالای حد بالائی و پایین رزیرحد پائینی قرار گیرد ، معمولاً "باید فرآیند تولید را مورد بررسی قرارداده و آن را تصمیم نود .

حدود اخطار بالائی و پائینی -۹-

در این نودارکنترل وقتی که فرآیند تولید تحت کنترل باشد ، حد اخطار بالائی (یا پائینی) (عبارت است از حدی که مقادیر آماره مورد نظریه احتمال خیلی زیاد در زیر (بالای) یا بین این دو حد قرار می‌گیرد . وقتی که مقدار آماره محاسبه شده از این نمونه خارج از حد های اخطاری در داخل حدود کنترل قرارداشته باشد در این حالت معمولاً "باید فرآیند تولید را مورد نظریت بپشتیر قرارداد .

خط مرکزی Central line

خط مرکزی، خطی است که بر روی نمودار کنترل، نشان دهنده متوسط یا مقدار اندیشه ریاضی، شاخص آماری رسم شده است.

$\bar{X}$  chart نمودار میانگین ( $\bar{X}$ ) = ۱۱ - ۵

نمودارهای نگین، نمودار کنترلی است که برای کنترل متوسط فرآیند تولید با استفاده از مقدارهای نگین  $\bar{x}$  به کار می‌رود.

### X chart نمودار $\bar{x}$

نمودار ۲ نمودان کنترلی است که برای کنترل متوسط فرآیند تولید با استفاده از مقادیر انتشاری آن دارای تغییر شده ۲ به کار می‌رود.

Median chart نمودار میانه

نحوه ارمنیانه، نمودار کنترلی است که برای کنترل متوسط فرآیند تولید با استفاده از مقادیر پردازشی همگاری، روز

### R chart (R-شیوه تغییرات)

نمودارهای تغییرات نمودارکنترلی است که برای کنترل فرآیند تولید با استفاده از

P chart      P =  $\frac{\text{Number of Defectives}}{\text{Number of Items}} \times 100\%$

این نمودار، یک نمودار کنترل است که برای نظارت (کنترل) برق‌آیند تولید با استفاده از نسبت الام بیجوب ۱۰۰٪ کار می‌نماید.

Pn chart Pn  $\sqrt{2}$  and  $\pm 1/2$

استناداً، سک نمودار، کنسل است که برای نظارت (کنترل) بر فرآیند تولید با

استفاده از تعداد اقلام معین  $Pn$  به کاری رود .

نودار C chart - ۱۷-۴

این نودار، نودار کنترلی است که برای کنترل فرآیند تولید با استفاده از تعداد  
نقص‌ها (C) به کاری رود . از این نودار وقتی استفاده می‌شود که حجم نمونه‌های  
به کارفته برای بررسی تعداد نقص‌ها، بسیان باشد .

نودار U chart - ۱۸-۴

این نودار، نودار کنترلی است که برای کنترل فرآیند تولید با استفاده از تعداد  
نقص‌های در هر واحد نمونه‌گیری به کاری رود . وقتی که حجم ( n ) نمونه‌های به کارفته  
برای تعیین تعداد نقص‌ها (C) بایکد بگریسان نباشد ، مقدار  $\bar{n}$  با استفاده از  
رابطه  $\frac{C}{\bar{n}}$  بدست آمده و برای کنترل به کاری رود .

فهرست واژه ها به ترتیب حروف الفبا


ردیف	واژه فارسی	واژه انگلیسی	ردیف
			<u>الف</u>
۱	آماره کردن نوعه	Sample Preparation	۱۱
۲	احتمال پذیرش	Probability of Acceptance	۱۲
۳	احتمال رد	Probability of Rejection	۱۳
			<u>ب</u>
۴	برداشت اولیه	Increment	۲۴
۵	بازرسی	Inspection	۲۵
۶	بازرسی نوعه ای	Sampling Inspection	۲۶
۷	بهر مور بازرسی	Inspection Lot	۲۷
۸	بازرسی بهر ، بازرسی پذیرش	Lot inspection, Acceptance inspection, Receiving inspection	۲۸
۹	بازرسی دریافت	Lot inspection	۲۹
۱۰	بازرسی دریافت	Receiving Inspection	۳۰
۱۱	بازرسی پذیرش	Acceptance Inspection	۳۱
۱۲	بازرسی نهایی	Final Inspection	۳۲
۱۳	بازرسی نخستین	Original Inspection	۳۳
۱۴	بازرسی صد درصد	Hundred Percent Inspection	۳۴
۱۵	بازرسی به روش وصفی (کیفی)	Inspection by attribute	۳۵
۱۶	بازرسی از طریق شمارش نقص	Inspection by defect counting	۳۶
۱۷	بازرسی، به روش کی	Inspection by Variables	۳۷
۱۸	بازرسی کوتاه شده	Curtailed Inspection	۳۸
۱۹	بازرسی نرمال	Normal Inspection	۳۹

ردیف	واژه فارسی	واژه انگلیسی	ردیف
۲۰	بازرسی کاهش یافته	Reduced Inspection	-E ۱-۲
۲۱	بازرسی تشدید	Tightened Inspection	-E ۰-۳
۲۲	مذکور شد	Acceptance	-T ۲-۲
۲۳	تعداد متوسط نمونه	Average Sample number	-E ۱-۳
۲۴	حد متوسط کیفیت خروجی	Average Out going quality Limit(AOQL)	-C ۱-۲
۲۵	حدود کنترل بالا و پایین	Upper and/or Lower Control Limits	-A-۴
۲۶	حدود اخطار بالا و پایین	Upper and/or Lower Warning Limits	-A-۶
۲۷	خط مرکزی	Central Line	-I ۱-۶
۲۸	رویه نمونه گیری	Sampling Plan	-T ۲-۲
۲۹	رویه نمونه گیری چندباری	Single Sampling Plan	-T ۱-۲
۳۰	رویه نمونه گیری دوباری	Double Sampling Plan	-T ۰-۲
۳۱	رویه نمونه گیری چندباری (چند گانه)	Multiple Sampling Plan	-T ۱-۳
۳۲	رویه نمونه گیری در نیمه ای	Sequential Sampling Plan	-T ۲-۲
۳۳	رویه نمونه گیری برای بدبوش	Acceptance Sampling Plan	-T ۱-۲
۳۴	رویه نمونه گیری بهبود	Continous Sampling plan	-T ۰-۲
۳۵	رویه نمونه گیری زنجیره ای	Chain Sampling Plan	-T ۱-۲
۳۶	رد	Rejection	-T ۲-۲
۳۷	ریسک تولید کننده	Producer's risk	-C ۱-۲
۳۸	ریسک مصرف کننده	Consumers' risk	-C ۱-۲

ردیف	واژه فارسی	واژه انگلیسی	ردیف
۱۹	زیر گروه های منطقی	Sub group	۱۸
۲۰	سطح کیفیت قابل پذیرش	Rational Subgroup	۱۷
۲۱	سطح چاپ	Acceptance quality level	۲۲
۲۲	سطح بازرسی	Inspection Level	۲۳
۲۳	شاخص آماری	Statistical Measure	۲۴
۲۴	عدد پذیرش	Acceptance number	۲۵
۲۵	عدد رد	Rejection number	۲۶
۲۶	علت قابل تشخیص	Assignable cause	۲۷
۲۷	فرآیند تحت کنترل	Process under control	۲۸
۲۸	کسر نمونه گیری	Sampling Fraction	۲۹
۲۹	کنترل کیفیت (ناظارت بر کیفیت)	Quality Control	۳۰
۳۰	کنترل کیفیت آماری	Statistical quality control	۳۱
۳۱	کیفیت حدی ، درصد	Limiting Quality, Lot tolerance	۳۲
۳۲	روان ارای معموب بیش	Percent defective	۳۳
۳۳	مقدار آزمونی	Test piece	۳۴
۳۴	معدیوب (نضر دار) ، قلم معموب	Defective, defective item	۳۵

ردیف	واژه فارسی	واژه انگلیسی	بند
۵۵	معیوب بحرانی	Critical defective	-۱۸-۲
۵۶	معیوب عده	Major defective	-۱۹-۲
۵۷	معیوب جزئی	Minor defective	-۲۰-۲
۵۸	میانگین تعداد نقص های بر حسب واحد	Mean number of defects per unit	-۲۱-۲
۵۹	منحنی مشخصه عملکرد	Operating characteristic curve(O.C.C.)	-۲۲-۳
۶۰	متوسط فرآیند	Process Average	-۲۴-۲
۶۱	تغییر کننده	Sampling	-۱-۱
۶۲	مونتاژ	Sample	-۲-۱
۶۳	تغونه با جایگذاری	Sampling with replacement	-۳-۱
۶۴	تغونه بدون جایگذاری	Sampling with out replacement	-۴-۱
۶۵	تغونه کننده ساده	Simple random sampling	-۵-۱
۶۶	تغونه کننده تصادفی	Random Sampling	-۶-۱
۶۷	تغونه فرعی	Sub sample	-۷-۱
۶۸	تغونه دو تائی	Duplicated sample	-۸-۱
۶۹	تغونه گیری طبقه بندی شده	Stratified sampling	-۹-۱
۷۰	تغونه گیری سیستماتیک رایه های	Periodic systematic sampling	-۱۱-۲
۷۱	تغونه گیری خوش ای	Cluster sampling	-۱۲-۱
۷۲	تغونه گیری چند مرحله ای	Multistage sampling	-۱۳-۱
۷۳	تغونه اولیه	Primary sample	-۱۴-۱
۷۴	تغونه ثانویه	Secondary sample	-۱۵-۱
۷۵	تغونه نهائی	Final sample	-۱۶-۱
۷۶	تغونه فله ، تغونه درشت	Bulk sample; Gross sample	-۱۷-۱

ردیف	واژه فارسی	واژه انگلیسی	ردیف
۱۷	نمونه آزمایشگاهی ، نمونه هایی	Labaratory sample; Final sample	-۱۱-۱
۱۸	نمونه آزمونی	Test sample	-۱۲-۱
۱۹	نقص	Defect	-۱۳-۱
۲۰	نقص بحرانی	Critical defect	-۱۴-۱
۲۱	نقص عده	Major defect	-۱۵-۱
۲۲	نقص جزئی	Minor defect	-۱۶-۱
۲۳	نسبت معیوب ، درصد معیوب	Fraction defective, percent defective	-۱۷-۱
۲۴	نقطه بین خلاصی ، نقطه کنترل	Indifference Point-Point of Control ( of O.C. Curve)	-۱۸-۱
۲۵	نیودار کنترل	Control chart	-۱-۱
۲۶	نیودار مجموع تجمعی	Cumulative sum chart, cusum chart	-۲-۱
۲۷	نیودار مبانگین $\bar{X}$	$\bar{X}$ - chart	-۳-۱
۲۸	نیودار $x$	X chart	-۴-۱
۲۹	نیودار میانه	Median chart	-۵-۱
۳۰	نیودار دامنه تغییرات	R chart	-۶-۱
۳۱	نیودار P	P chart	-۷-۱
۳۲	نیودار $P_n$	$P_n$ chart	-۸-۱
۳۳	نیودار C	C chart	-۹-۱
۳۴	نیودار U	U chart	-۱۰-۱
۳۵	واحد نمونه گیری	Sampling unit	-۱۱-۱






ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

940-2



STATISTICAL - VOCABULARY AND SYMBOLS PART 2: SAMPLING  
AND QUALITY CONTROL TERMS

3rd. EDITION

---

UDC: 311:519.001.4

DATE: JULY, 1992